



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu


Iktatószám: VFO/40.043-2/2022

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március havi munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a Világörökségi Kapuzat helyreállításáról

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést készítette: Szabó Lászlóné osztályvezető.....

Előterjesztés tárgya: A Világörökségi Kapuzat északi tornyán keletkezett viharkár helyreállítása

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:
Pénzügyi Osztály

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző (aláírás)

A döntés végrehajtásáért felelős:
Jegyző, VFO osztályvezető

A döntés végrehajtásának határideje: 2022.05.31



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Tisztelt Képviseelő-testület!

2022. január 30-án a viharos erejű szél megrongálta a Világörökségi Kapuzat északi tornyának faszervezetét és faborítását. Tekintettel arra, hogy a katasztrófavédelem mérése szerinti 96 km/h óras szélökések kb. 1 m-es kilengést okoztak az északi toronynál és a pallóborítás egy részének rögzítése is kiszakadt, a vihar idejére a balesetveszélyes helyzet miatt a 37. számú főutat a két körforgalmi csomópont között le kellett zárni.

2022. január 31-én reggelre az időjárás lehetővé tette, hogy a helyszínen több szakember, valamint és a Katasztrófavédelem bevonásával döntést lehessen hozni a közvetlen veszély elhárításának módjáról. Ennek eredményeként a Katasztrófavédelem magasból mentő gépjárműve segítségével a kiszakadt kötőelemű pallók visszavágásra kerültek olyan mértékig, hogy azokat egy újabb szél ne tudja letörni, valamint további intézkedésig a sérült felső szelemenhez rögzített, de ki nem szakadt pallók egyenként hilti szalaggal rögzítésre kerültek. Ezzel a közvetlen élet és vagyonvédelmi veszélyhelyzet elhárításra került, a főút forgalmát újra lehetett indítani.

A károk felmérésébe és a helyreállítás módjának meghatározásába bevontuk az építmény tervezőjét, Salamin Ferencet, aki február 2-án tartószerkezeti tervező, majd február 25-én a torony kivitelezését irányító ácsmester bevonásával átvizsgálta a szerkezetet és az alábbiakat állapította meg:

Szerkezeti károsodások:

Az erős szél oldalirányban mozgatta a faszervezetet és a pallóborítást, **aminek következtében 6 vízszintes fagerenda (szelemen) elrepedt, tartószerkezeti szerepét nagyrészt elveszítette**, továbbá a szél kiszakította a pallóborítás csavarozásának egy részét a gerendázatból. A mozgó pallók eltávolítása azok feldarabolásával volt lehetséges, így azok nem helyezhetők vissza. A látszólag nem károsodott faszervezeti elemeknél érzékelhető a csavarozások, acél kötőelemek meglazulása.

Helyreállítási javaslatok:

A megsérült, tartószerkezeti szerepét nagyrészt elvesztett gerendák kicseréléséhez a pallóborítást a torony felépítményről el kell távolítani, az elemek beszámozásával, ledeponálásával. A pallóborítás eltávolítása után lehet kicserélni a hat sérült vízszintes tartószerkezeti elemet, majd a leszedett és szerkezetileg megfelelő pallók visszahelyezhetőek. A feldarabolt, illetve a nem megfelelő állapotú pallókat pótolni szükséges, az eredeti terv szerinti geometriával. A felhasználandó faanyag az eredetivel azonos magasnyomáson telített borovi fenyő (Telifa), 20x20 cm gerenda és 5/20 cm-es palló mérettel, a rögzítő csavarok rozsdamentes anyagúak, a pallók rögzítéséhez nagyszilárdságú építőcsavarokat kell használni.

A faszervezet szél általi megmozgatása miatt a nyitott északi oldalon két helyen utólagos andráskereszt merevítés szükséges 20x20 cm anyagból.

A helyreállítási munkák az építmény beállványozásával oldhatók meg, az anyagok feljuttatása daruval történhet.



SZERENCSS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

A tervező által meghatározott helyreállítási javaslatról költségvetést készítettünk, mely alapján a becsült helyreállítási költség 2022. február havi árszinten bruttó 9.187.139 Ft.


Megvizsgáltuk vis major támogatás igénybevételére vonatkozó pályázat benyújtásának lehetőségét a helyreállításhoz, az ezt szabályozó 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján azonban csak olyan önkormányzati tulajdonú épületeknél keletkezett kár esetében lehet vis major támogatást igénybe venni, amelyben kötelező önkormányzati feladatellátás működik, ez a feltétel ezen építmény esetében nem teljesül.


A káreseményt bejelentettük a biztosító felé, kártérítési összeget a biztosító az előterjesztés időpontjáig még nem határozott meg, erre tekintettel az Önkormányzat elfogadott költségvetésébe a becsült teljes összeggel, 10 millió Ft-al került beállításra a helyreállítás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2022. 03. 17.




.....
Nyíri Tibor



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2022. (.....)

Határozat

Tárgy: A Világörökségi Kapuzat északi tornyán keletkezett viharkár helyreállítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A Világörökségi Kapuzat északi tornyán keletkezett viharkár helyreállítására vonatkozó tájékoztatót a Képviselő-testület elfogadja, és utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a helyreállításra vonatkozó intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022.05.31.

Felelős: Jegyző, VFO osztályvezető